

BÅTLISTE

TILT OG TRIM



MARINEDELER24.NO

TILT-/TRIM MOTORER

<p style="text-align: center;">6206</p>  <p>Passer: Nyere O.M.C Erstatter: 387277, 582048, 582155, 984356</p>	<p style="text-align: center;">6209</p>  <p>Passer: O.M.C. (65-79) Erstatter: 380361, 382138, 382220, ETK4102, 40-259</p>
<p style="text-align: center;">6211</p>  <p>Passer: O.M.C. stern drive 2.5l, 3.0l (79-85) Erstatter: 982069, 982073, 983318</p>	<p style="text-align: center;">6217</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Kun motor og pumpehus</div>  <p>Passer: BMW, Mercruiser og Volvo Penta. Erstatter: Prestolite ERH4102, hyc5004, hyc5007, hyc5008, hyc5009, hyc5108, hyc5109, hyc5502</p>
<p style="text-align: center;">6218</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Komplett m/pumpe=6275</div>  <p>Passer: Mercruiser, Mercury Outb. m/oildyne pumpe Erstatter: 17649A1, 87828, 17649, 17649A02, 17649T</p>	<p style="text-align: center;">6220</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Kun MOTOR!</div>  <p>Passer: O.M.C. 60 - 300hk (81-92) Erstatter: 391264, 393259, 393988, 394176, 983019, 983446, 985237, PMW4002</p>

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6221



Passer: Volvo Penta 250,270 Drev
Erstatter: 854329, 897720, KS3448/240
Bildet avviker noe fra org.

6222




Passer: Volvo Penta 270, eldre 280 Drev
Erstatter: 850046, 853520, KS3448/300
Støpsel med 4 stikk.
Bildet avviker noe fra org.

6223



Passer: Volvo Penta 280 Drev
Erstatter: 850834

6224



Komplett m/
Hydraulikk-
pumpe.

Passer: Volvo Penta 290 Drev
Erstatter: 852928, 853083, 853084,872449, 873051
3857265-7, HYK4001
(lite bilde er originalen)

6225




Lever
m/pumpehus
uten
hydraulikkde

Passer: Volvo Penta 290 Drev (Eldre Mod.)
Erstatter: Prestolite EVH 4002

6227

Komplett m/
Hydraulikk-
pumpe.



NB!
Gult lokk!

Passer: Nyere V.P. m/oildyne pumpe 290 Dr.
Erstatter: 3586765, 3856596, 854346-4, 3861027-5
853083-1, 853084-2, 872449-4, 854437
Motor for denne er: 6232.

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

<p style="text-align: center;">6227X</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">Komplett m/ Hydraulikk- pumpe.</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">NB! Gult lokk!</div> <p>Lik 6227, men går hurtigere!! <u>Vi kan ikke levere denne komplett</u> Passer: V.P. D4, D6 Erstatter: 3587109, 3818340, 3863128, 21692435 Motor for denne er: 6233.</p>	<p style="text-align: center;">6232</p>  <p>Passer: V.P. m/oildyne pumpe 290, DP-E, SP-E drev. Erstatter: 854525-3, 3858071 Erstatter motoren på: 6227</p>
<p style="text-align: center;">6233</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 100px;">Avstand mellom boltene er 58,5mm.</div> <p>Passer: Nyere V.P. SX Modeller, D4, D6, DPH drev. Erstatter: 3861575 Erstatter motoren på 6227X. Passer også på: 3587079, 3060879, 21831047</p>	<p style="text-align: center;">6234</p>  <p>Passer: Honda BF 200, BF 225 (2002-). Erstatter: 36120-ZY3-013</p>
<p style="text-align: center;">6235</p>  <p>Passer: Honda BF 135, BF 150 (2004-). Erstatter: 36120-ZY6-013</p>	<p style="text-align: center;">6236</p>  <p>Passer: Honda BF 75, BF 90 (2007-). Erstatter: 36120-ZY9-003</p>

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6237



Passer: Honda BF 40, BF 50 (2004-).
Erstatter: 36120-ZW4-H12

6238



Passer: O.M.C. 75-250 Hk FFI (98-)
Erstatter: 438786, 439937

6240



Passer: Yamaha Div. 115-225 Hk.
Erstatter: 64E-43880-00, 64E-43880-01, 64E-43880-03,
67H-43880-00, 67H-43880-01, 67H-43880-04,
68V-43880-00, 68V-43880-01, 68V-43880-03

6241



Passer: O.M.C./ Div. Honda m/Shoa System.
50-225 Hk.
Erstatter: 434495, 434496, 438529, 438531, 5005374
5005376

6242



Passer: O.M.C 25, 35, 40, 48, 50 Hk (1992-)
Honda 35-50 Hk (1992-2002)
Erstatter: 435532, 437801, 36120-ZV5-821
6243 er lik, men har hann sko.

6243



Passer: O.M.C 40, 48, 50 Hk (1989-1992)
Erstatter: 433226
6242 er lik, men har hunn sko.

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6245



Passer: O.M.C Cobra Sterndrive (1989-1993)
Volvo 3,0 - 8,2L (1994-)
Erstatter: 3853945, 986280

6247



Passer: Evinrude Etec 70-90 Hk (05-09), 115 Hk (07-09)
130 Hk (2009-)
Erstatter: 5005254, 5006319

6248



Passer: Evinrude Etec 25-30Hk (09-) 40-50 Hk (05-09),
60 Hk (06-09)
Erstatter: 5005831

6250



Passer: Mercury 135, 150XR6, Magnum III, 175,
200, 225, 250, Vannjet105-140Hk
Erstatter: 8M0031551, 828708,T, 878265A1, 4

6255



Passer: Mercury / Force 25-50 Hk
200, 225, 250, Vannjet105-140Hk
Erstatter: 827675A1

6257



Passer: Yamaha 50Hk / 60Hk 4 Takt (2005-2015).
Erstatter: 6C5-43880-00, 6C5-43880-01

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6258



Passer: Yamaha 75Hk / 90Hk 4 Takt (2005-).

Erstatter: 6D8-43880-09

6259



Passer: Yamaha 40Hk 2 Takt (01-06)

50Hk 2 Takt (03-09) / 50Hk 4 Takt (01-04) / 60Hk 4 takt (02-04)

Erstatter: 62Y-43880-01, 62Y-43880-02, 69W-43880-00
69W-43880-01, CS3-43880-00, CS3-43880,01

6260



Passer: Yamaha 40 Hk (94) 50-90 Hk (92-95)
70-90 Hk (96-) 60 Hk (97-)

Erstatter: 6H1-43880-02

6261



Passer: Yamaha 75, 80, 90, 100 Hk 4 Takt (1999-2004)

Erstatter: 67F-43880-00

6263



Passer: Yamaha 200-300 Hk 2 Takt (02-09)

200, 225, 250 Hk 4 Takt (02-09)

Erstatter: 69J-43880-01

6264



Passer: Yamaha 40 Hk (85-97) / 50 Hk (85-92)

Erstatter: 6H5-43800-02, 6H5-43800-09

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6265



Passer: Yamaha 115-200 Hk (87-95)
Yamaha 225 Hk (90-93)
Erstatter: 6G5-43880-00, 6G5-43880-01
6G5-43880-02

6266



Passer: Yamaha 40, 50 Hk (95-)
Erstatter: 62X-43880-00, 62X-43880-01,
62X-43880-09
Denne har 6 mm aksel, 6298 er lik, men har 37mm.

6267



Passer: Yamaha 70, 90, 115, 150-200 Hk. Eldre mod.
Erstatter: 6E5-43880-01, 6E5-43880-02
6H1-43800-00, 688-43880-10

6268



Passer: Suzuki DT90 (91-97), DT100 (91-00),
DT150 (91-03), DT175 (91-92), DT200 (91-00)
DT225 (91-03) Nissan 40-50 Hk, Tohatsu V4,V6
Erstatter: 38100-87D10-OED, 38100-87E20-OED
38100-92E00-OED, 38100-92E00-OEP

6269



Passer: Suzuki DT90 (89-97), DT100 (89-97),
DT150 (86-90), DT200 (86-90)
Erstatter: 38100-87D00-01T, 38100-87D00-02H,
38100-87D01-0ED, 38100-87E10-OED

6270



Passer: Mercury 225-275Hk Senere modeller.
Erstatter: 823653A5, 9, 92459A3, 4, 8

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6274



(6276 er helt lik, men har 2 ledninger!)

Passer: Mercury/Mariner/Force 30-125 Hk
Erstatter: 811673-1, 824051

6275

Komplett m/
Hydraulikk-
pumpe.



Passer: Nyere Mercruiser m/Oildyne pumpe
Erstatter: 14336A6, A8, A9, A15, A20
88183A5, A8, A12
Løs motor for denne: 6218

6276



(6274 er helt lik, men har 3 ledninger!)

Passer: Nyere Mercury/Mariner/Force
40-125Hk (92-95)
Erstatter. 809885A1, A2, 811674, 811699, 813447

6278

Komplett m/
Hydraulikk-
pumpe.



Passer: Mercury/Mariner 35-225 Hk
Erstatter: 99186, 99186T, 99186-1
Erstatter rund Prestolite og firkantet Eaton

6279



Passer: Mercury/Mariner
Erstatter: 811628, 828708A1
Erstatter også firkantet motor

6297







Passer: Suzuki
Erstatter: 38100-92302, 38100-92310, 38100-93301,
38100-93302, 38100-96300

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

TILT-/TRIM MOTORER

6298	6802
	
Passer: Yamaha 40/50HK (95-02) Erstatter: 62Y-43880-01, CS3-43880-01 Denne har 37mm aksel, 6266 er lik men har 6mm	Passer: Honda 40/50HK 2002-2003 Suzuki DF40, DF50 2001-2010 Erstatter: 36120-ZV5-822, 36120-ZV6-822, 38100-87J11, 38100-87J20

REVERSIBLE RELEER

240-22017	240-22034
For bruk på Tilt / Trim Motorer, vinsjer, hydrauliske pumper m.m. 4 x 5/6" 24 gjenger. 2 x 6,3mm flatstikk. <div style="text-align: center;">  </div>	For bruk på Tilt / Trim Motorer, vinsjer, hydrauliske pumper m.m. 4 x 6 mm bolter. 3 x 3mm skruer <div style="text-align: center;">  </div>
240-22041	240-22042
Tilt / Trim rele til Yamaha. Erstatter: 6E81950-01 <div style="text-align: center;">  </div>	Tilt / Trim rele til Yamaha. Erstatter: 6E81950A01 <div style="text-align: center;">  </div>

Ledninger på Tilt-/Trim motorer må IKKE kappes.

Kontakt info!

Ordre og support telefon:

TLF: 926 69 769

info@marinedeler24.no

<https://marinedeler24.no>

Postadresse:

Marinedeler24.no
v/ Importex AS
Torvveien 2
1940 Bjørkelangen